

## WEETJES 3



### *Wat is er al gerestaureerd aan onze prachtige Laurentiuskerk?*

#### Inleiding

De buitenkant is bijna klaar. Gelukkig maar. Met alle bezuinigingen van de laatste jaren zouden we waarschijnlijk nooit zover gekomen zijn. Toch is er telkens wel weer iets wat aandacht nodig heeft. Maar laten we eerst eens even kijken wat er allemaal gelukt is.

#### Wat opgeknapt is

Daar waar het nodig was, zijn de toren en het dak voorzien van nieuwe leitje en de goten vervangen.



De pastorie(Uitdaging) en de kerk tellen heel veel leitjes.  
Een leitje vervangen is niet zo moeilijk. Wel om erbij te komen.



3 prachtige gebouwen naast elkaar

Gelukkig was er nog voldoende subsidie om alles te laten doen. Ook de grote toegangsdeur heeft een opknabeurt gehad. Een gespecialiseerde schilder heeft met aardig wat kunst en vliegwerk de deur weer gaaf gekregen. <https://youtu.be/05Lch9Qpeks> = zo mooi is de Laurentiuskerk Ulvenhout

#### De torenspits-dakkapelletjes



Reparatiewerkzaamheden van de spits

Ulvenhout

Heel bijzonder was het repareren van de kapelletjes van het lange puntdak. Daaraan moest een hoogwerker te pas komen. Het ziet er weer schitterend uit. Kijk eens omhoog en u ziet het. Het is niet toevallig dat de grote voordeur en de deurtjes in de 4 dakkapelletjes dezelfde kleur hebben gekregen. <https://youtu.be/e1XPqC9Axlw> filmpje reparatie kerktoren Laurentiuskerk



Het resultaat

## Inspectie

Het hele dak is geïnspecteerd en daar waar nodig voorzien van nieuwe leitjes. Wat een werk zeg. De spanten waren eigenlijk nog gaaf, gelukkig geen boktor, houtrot of houtworm. Eén balk tussen de spanten is vervangen. Hoe ze die daar hebben gekregen is mij een raadsel.

## Wie inspecteert?

Elke 2 jaar wordt het hele gebouw geïnspecteerd door een gespecialiseerd team van monumentenzorg. Zij maken een uitgebreid, lijvig rapport waar alle onderdelen in beschreven staan en aangegeven wordt welk deel direct aandacht nodig heeft en wat op termijn aangepast moet worden. Dit geeft de parochie een indruk over de staat van onderhoud en de te verwachten kosten.



Vervangen balk als onderdeel van de vele dakspanten

## De klokken



De trap naar de klokkengalerij

De klokken (luidklokken), doen het nog goed. De ophanging is robuust. Je ziet her en der wat kleine verouderingsplekjes, maar dat mag geen naam hebben. De klokken staat overigens op een stevige betonnen bodem. Ze zullen nooit zomaar uit de toren vallen. U hoort een van de drie klokken elk uur het aantal uren slaan en elk half uur 1x. Op zaterdag en zondag zijn de andere twee uitbundig te horen. Dit is de oproep voor de mis. Ook op feestdagen worden ze “feestelijke” geluid.



## De kantelen boven de sacristie



Prachtig opnieuw gevoegde kantelen

De kantelen boven de sacristie hadden ook aandacht nodig. Dat hebben een paar vrijwilligers voor hun rekening genomen. Gewoon doen, was het motto en zo geschiedde. [https://youtu.be/3rpU\\_4bgKUM](https://youtu.be/3rpU_4bgKUM) video reparatie kantelen Laurentiuskerk Ulvenhout

Het valt me telkens weer op hoe bijzonder knap de architect en bouwvakkers zijn geweest

om een kerk als de Laurentiuskerk te bouwen. De grote overspanningen de toch wel hoge toren, maar liefst 67 meter hoog. Het is allemaal in een tijd gebouwd dat er nog geen hoogwerkers waren en bijna alles met de hand gebouwd is.

Aan ons om dit geweldige monument, in gebruik genomen in 1904, in ere te houden. En dat gaat ook niet zomaar.